

Disolventes de colas:

**Cola blanca (PVA)** \_\_\_\_\_ agua tibia.

Para quitar los restos de cola blanca seca utilizar alcohol de quemar. Depositar un poco para que se ablande y retirar. También sirve para desencolar alguna pieza que necesite reparar.

**Cola de contacto** \_\_\_\_\_ disolvente universal nitro.

**Cianocrilato** \_\_\_\_\_ acetona.

Nota: en algunos casos conviene hacer una prueba del disolvente antes de aplicar a la pieza definitiva.